

АКТ
обследования технического состояния

г. Тольятти

Дата 10.03 2021г.

Комиссия в составе: инженера ОООУ АТО, РН
Климова Ю.С.
Зав. по АТЧ ОООУ, инспектор №19 Чернышова Н.Ю

произвела осмотр коридора 3 этажа ОООУ №19
по адресу ул. Плеханова, 8А

Установлено:

След в коридоре третьего этажа, облицован
плиткой керамогранитом размером 30х30 см.
(плитка уложена, преимущественно в АООР)
со всех сторонников ОООУ, плитка уложена
на плоской поверхности на цементно-песчаный
рельеф. В ОЧ. плитку имеет трещины и
сколы по краям. В откосах имеет
выпирание плит. При промывании
плитки (на высоту 1,3 м) плиточник
на 80% поврежден плиткой сложной формы
с 30% трещинами и сколами плиточник
преимущественно поврежден плиткой, и поврежден
плиткой

Предложение комиссии:

1. В целях безопасности нахождении детей в
коридоре 3го этажа, необходимо проведение
ремонтных работ по замене облицовки
плиткой.

2. Для защиты плиточника по высоте минимального покрытия
необходимо установить защитную ограждающую.

Подписи: Климов Ю.С. Зав. по АТЧ

Чернышова Н.Ю. Инспектор №19